

Model/Modelo/Modèle
35902LF & 35999LF
Series/Series/Seria

RP60047 ▲
Lift Rod Assembly
Barra de Alzar
Tige de Manoeuvre

▲ Specify Finish
Especifíque el Acabado
Précisez le Fini

RP52216
RP52216-1.2
Aerator
Aireador
Aérateur

RP46858
Wrench
Llave
Clé

RP13938
O-Ring
Anillo "O"
Joint torique

RP47424
Nut, Washer
& Gaskets
Tuerca,
Arandela
y Empaque
Écrou, Rondelle
et Joints

RP13938
O-Ring
Anillo "O"
Joint torique

RP43472 ▲
Handle Assembly
Ensamble de la Manija
Poignée

RP25620
Set Screw
Tornillo de Ajuste
Vis de Calage

RP41896
Glide Ring
Aro para Deslizar
L'anneau de Glissement


RP6060
Bonnet Nuts
Bonetes/Capuchones
Chapeaux Filetés

RP47422
Stem Unit Assemblies (2) & 1/4 Turn
Stops (2)
Ensamble de la Unidad del Vástago (2) y
Tope a un 1/4 de Giración (2)
Obturbateurs (2) et Butée 1/4 de Tour (2)


RP47425 ▲
Bases (2) & Gaskets (2)
Bases (2) y Empaque (2)
Embases (2) et Joints

RP47423
Nuts (2), Washers (2) & Screws (4)
Tuercas (2), Arandelas (2) y Tornillos (4)
Écrous (2), Rondelles (2) et Vis (4)

RP34352
Quick Connect Hose Assembly
Pomo de la barra de alzar
Tuyau souple à raccord rapide



RP62472 ▲
Plastic Pop-Up Less Lift Rod
Desagüe Automático de Plástico
Menos la Barra de Alzar
Renvoi Mécanique en Plastique
Sans la Tige de Manoeuvre



Maintenance

If faucet leaks from spout outlet—Shut off water supplies—Replace Stem Unit Assembly (1).
Note: Install stems (1) and 1/4 turn stops (2) correctly for proper handle rotation.

Mantenimiento

Si la llave tiene filtraciones del pico del tubo de salida—Cierre los suministros de agua—Reemplace el ensamble de la Unidad de la Espiga (1).
Note: Instale las espigas (1) y los pares (topes) a un 1/4 de giración (2) correctamente para obtener una rotación debida.

Entretien

Si le robinet fuit par la sortie du bec—coupez l'eau—puis remplacez l'obturateur (1).
Nota : Installer correctement les obturbateurs (1) et les butées 1/4 de tour (2) pour que les manettes tournent dans le bon sens.