




1.




2.



3.




4.



Adjusting of upper / lower switching point
Inställning av övre / undre tröskelvärde
Einstellen der oberen / unteren Schaltepunkte
Reglage du point de commutation supérieur / inférieur
Ajustar de los puntos de conmutacion alto / bajo
Regolazione del punto d'interruzione superiore / inferiore

5.



6.

Fig.3



Recommended installation vertical (factory calibration)
Rekommenderad placering är vertikal (fabriksskalibrering)
Empfohlene Einbaulage vertikal (Werkeichung)
Position de montage conseillée: verticale (etalonnage en usine)
Modo de instalacion sugerido: vertical (calibracion de fabrica)
Posizione di montaggio raccomandata: verticale (taratura di fabbrica)

Fig.4



Horizontal installation, electrical connections upward, switching points 11 Pa higher
Placering horisontal, elanslutning uppåt, brytpunkten blir 11 Pa högre
Einbaulage horizontal, elektrische Anschlüsse nach oben, Schaltepunkte 11 Pa höher
Position de montage horizontale, raccords électriques vers le haut, sont plus élevés de 11 Pa
Modo de instalacion: horizontal, conexiones electrical arriba, son 11 Pa mas altos
Posizione di montaggio orizzontale, collgamenti elettrici verso l'alto, sonno di 11 Pa piu alti


Fig.5



Horizontal installation, electrical connections downward, switching points 11 Pa lower
Placering horisontal, elanslutning nedåt, brytpunkten blir 11 Pa lägre
Einbaulage horizontal, elektrische Anschlüsse nach unten, Schaltepunkte 11 Pa tiefer
Position de montage horizontale, raccords électriques vers le bas, sont 11 Pa inférieurs
Modo de instalacion: horizontal, conexiones electrical abajo, son 11 Pa mas bajos
Posizione di montaggio orizzontale, collgamenti elettrici verso il basso, sonno di 11 Pa plu bassi

7.

Drilling template
Bormall
Bohrschablone
Gabarit de perçage
Plantilla para taladrar
Dima per la foratura



Note ⚡
With the safety cover removed, contact with terminals 1, 2 and 3 poses a lethal C hazard (mains power voltage)!

Varning ⚡
Efter att skyddsskapan har avlägsnats består livsfara vid berörande av klämmorna 1, 2 och 3 (nätspänning)!

Achtung ⚡
Nach Entfernen der Schutzhaube (A) besteht Lebensgefahr beim Berühren der Klemmen 1, 2 und 3 (Netzspannung)!

Attention ⚡
Après avoir enlevé le capot de protection, il y a danger de mort à toucher les bornes 1, 2 et 3 (tension de secteur)!

Atencion ⚡
Peligro mortal despues de quitar la capota protectora (A) si se tocan los bornes 1, 2, y 3 (tension de red)

Attenzione ⚡
Dopo aver asportato la calotta di protezione sussiste pericolodi morte al contatto con i morsetti 1, 2 e 3 (tensione di rete)!

Note!
Do not turn the dial (B) into the area of the black mark!

Varning!
Vrid inte inställningsskivan (B) ända till den svarta markeringen!

Achtung!
Drehscheibe (B) nicht in den Bereich des schwarzen Balkens drehen!

Attention!
Ne pas tourner le disque (B) dans la zone du repere noir!

Atencion!
No girar el disc rotatorio hacia dentro de la faja negra.

Attenzione!
Non girare il disco (B) nella zona della barra nera!