


# Instruction



## Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom aus.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Anbauleuchten mit einem Vierer-Stein in 200x240/50Hz Stromnetz, wenn möglich mit Erdungsblech, zum Einbauort.
- Verbleiben Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromnetz. Wenn die Befestigung nicht zufriedenstellend ist, schneiden Sie die Befestigungsvorrichtungen in der Montagebohrung oder an dafür vorgesehenen Platz.
- Befestigen Sie die Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

## Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply disconnected.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out of the wall.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Turn on the power supply for the lamp and make sure that the lamp operates properly.

## Інструкція з монтажу:

- Установіть світлопідприємство за допомогою електричного мережа.
- Підготуйте місце для установки світлопідприємства - монтажний отвір для вбудованих підсвіток або місце для встановлення 50 Вт. в розетку для поверхневих підсвіток.
- Підключіть світлопідприємство до мережі 220-240В 50 Гц. Якщо в світлопідприємстві є підземний кабель, необхідно підключити його до заземлювального дроту / підземного кабелю.
- Встановіть лампу у цоколь і зафіксуйте її.
- Включіть подачу електричного струму до світлопідприємства і перевірте його правильну роботу.

## Инструкция по установке:

- Установить светлопідприємство при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки светлопідприємства: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место - для накладных.
- Вывести к месту установки провода питания 220-240V 50 Гц.
- Подключить светлопідприємство к сети 220-240В 50 Гц. Если в светлопідприємстве есть подземный кабель, необходимо подключить его к заземляющему проводу / подземному кабелю.
- Установить светлопідприємство в монтажное отверстие/посадочное место.
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Включить подачу питания на светлопідприємство и убедиться в его корректной работе.

Vertretung des Herstellerwerks / Manufacturer factory affiliate / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica produttrice / Filial de la fabrica / Fabrica de filial / Šube Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrika de rambla / Branch Factory / Oddział Fabryka / Oficina завода изготовителя / Один заводу виробника / Один завод-представитель завода / Один завод-представитель фабрики / Делегация завода / Представител завода /ตัวแทนโรงงาน / 代表工廠 / 代表工厂 / 代表工場 / 代表廠 / 代表廠

