




Wechselstift 72.3R (geteilter Stift)
für Schlösser mit geteilter Nuss

HEWI




① Montageanleitung



für Garnituren in Kunststoff

Seite 4



für Garnituren in Edelstahl

Seite 6

Montage der Schilder und Rosetten nach separater Montageanleitung
Demontage der Drücker, Schilder und Rosetten nach separater Montageanleitung.




Hinweis: Drückergarnituren für Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179

Türdrücker für Notausgangsverschlüsse müssen gemäß DIN EN 179 gekennzeichnet sein.

Nur für Drückergarnituren, bei denen die Vierkantstifte mit dem Hinweis „HEWI Ü VE30-26 DIN 18273 FS ...“ und mit dem Logo „DIN EN 179“ gekennzeichnet sind, kann der Einsatz an einer Notausgangstür erfolgen.


Welche Schlösser mit HEWI Türdrücker zertifiziert sind, finden Sie im Internet unter www.hewi.de oder kann im HEWI Support angefordert werden.



Wechselstift 72.3R (geteilter Stift)


für Schlösser mit geteilter Nuss
für Garnituren in Kunststoff

1




Nut nach unten zeigend

2




Tür-Außenseite





Tür-Innenseite

3



4







Tür-Innenseite



Achtung!


Wird der Gewindestift nicht bis zum Ende eingeschraubt, kann der Vierkant aus der Nuss herausrutschen und zu Fehlfunktionen des Notausgangverschlusses führen.





Wechselstift 72.3R (geteilter Stift) für Schlösser mit geteilter Nuss
für Garnituren in Edelstahl

1




Nut zur Schlossfalle zeigend





Bei Garnituren in Edelstahl ist der Gewindestift stirnseitig am Drücker angebracht. Bei der Montage der Stifthälften ist darauf zu achten, dass die Nut in die richtige Lage positioniert wird.

2




Tür-Außenseite




Tür-Innenseite

3




4




Achtung!

Wird der Gewindestift nicht bis zum Ende eingeschraubt, kann der Vierkant aus der Nuss herausrutschen und zu Fehlfunktionen des Notausgangsverschlusses führen.

5




6



1

Demontage



HEWI

www.hewi.com

Deutschland

HEWI Heinrich Wilke GmbH

Postfach 1260

D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0

Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de