



Сварочный полуавтомат инверторный "Калибр СПИ-180А; СПИ-200А; СПИ-230А"

Поз.	Наименование	Артикул	Артикул	Артикул
		СПИ-180А	СПИ-200А	СПИ-230А
1	Гнездо блочное KDS-125-1 с изолят. Черный, ф9.	У02337	У02337	У02337
	Гнездо блочное KDS-125-1 с изолят. Красный, ф9.	У02336	У02336	У02336
2	Гнездо блочное (евро-разъём)	У07165	У07165	У07165
3	Передняя пластмассовая панель	СПИ180А(ZD).03	СПИ200А(ZD).03	СПИ230А(ZD).03
4	Ручка потенциометра	У05164/У06465	У05164/У06465	У05164/У06465
5	Индикатор питания	СПИ180А(ZD).05	СПИ200А(ZD).05	СПИ230А(ZD).05
6	Дисплей цифровой	СПИ180А(ZD).06	СПИ200А(ZD).06	СПИ230А(ZD).06
7	Передняя панель	СПИ180А(ZD).07	СПИ200А(ZD).07	СПИ230А(ZD).07
8	Катушка сварочной проволоки	У07161	У07161	У07161
9	Боковая панель (правая)	СПИ180А(ZD).09	СПИ200А(ZD).09	СПИ230А(ZD).09
10	Кнопка блокировки	СПИ180А(ZD).10	СПИ200А(ZD).10	СПИ230А(ZD).10
11	Крышка ручки	СПИ180А(ZD).11	СПИ200А(ZD).11	СПИ230А(ZD).11
12	Ручка	СПИ180А(ZD).12	СПИ200А(ZD).12	СПИ230А(ZD).12
13	Крышка корпуса	СПИ180А(ZD).13	СПИ200А(ZD).13	СПИ230А(ZD).13
14	Боковая панель (левая)	СПИ180А(ZD).14	СПИ200А(ZD).14	СПИ230А(ZD).14
15	Привод подачи проволоки (в сборе с ЭД)	У06191	У06191	У06191
16	Задняя панель	СПИ180А(ZD).16	СПИ200А(ZD).16	СПИ230А(ZD).16
17	Вентилятор 92*92*25 WX9225(YTD249225S04501) (DC24V; 0,28-0,35А; 4500RPM)	У03139	У03139	У03139
18	Нижняя часть корпуса	СПИ180А(ZD).19	СПИ200А(ZD).19	СПИ230А(ZD).19
19	Задняя пластмассовая панель	СПИ180А(ZD).20	СПИ200А(ZD).20	СПИ230А(ZD).20
20	Транзистор	У05165	У03141	У03141
21	Радиатор1	СПИ180А(ZD).21	СПИ200А(ZD).21	СПИ230А(ZD).21
22	Переключатель контактный	СПИ180А(ZD).22	СПИ200А(ZD).22	СПИ230А(ZD).22
23	Конденсатор электр.	СПИ180А(ZD).23	СПИ200А(ZD).23	СПИ230А(ZD).23
24	Дроссель	СПИ180А(ZD).24	СПИ200А(ZD).24	СПИ230А(ZD).24
25	Вставка кабельная (KDS-125-1 с изолят. ф9.)	СПИ180А(ZD).25	СПИ200А(ZD).25	СПИ230А(ZD).25
	Выключатель JD03-1А (KCD-25) 25А (без перемычек, 4 контакта)	У05338	У05338	У07162
27	Плата элект. в сборе РСМ-304-А0 (конд. СПИ-230А- 820мкф;200А-680мкф; 180А-560мкф)	У07168	У07164	У07163
28	Основной трансформатор	СПИ180А(ZD).28	СПИ200А(ZD).28	СПИ230А(ZD).28
29	Радиатор2	СПИ180А(ZD).29	СПИ200А(ZD).29	СПИ230А(ZD).29
30	Радиатор3	СПИ180А(ZD).30	СПИ200А(ZD).30	СПИ230А(ZD).30
31	Радиатор4	СПИ180А(ZD).31	СПИ200А(ZD).31	СПИ230А(ZD).31
32	Пластина изоляции	СПИ180А(ZD).32	СПИ200А(ZD).32	СПИ230А(ZD).32
33	Потенциометр RV28P В102-20/3	У01639	У01639	У01639
34	Кабель соединительный (Н01N2-D; 1*16мм)	У07167	У07167	У07167
35	Кабель питания 3G*2,5 мм с вилкой	У07166	У07166	У07166



**Сварочный полуавтомат инверторный
"Калибр СПИ-180А; СПИ-200А; СПИ-230А"**

