

ARTICULO: 8235

Medidor de humedad y temperatura

Humidity and temperature meter

Características

Descripción:

Tiempo de respuesta rápida. Alta precisión.
Pantalla LCD.
Indicador de estado de la batería.
Rango de medición humedad: 0% - 100% RH.
Rango de medición temperatura: -20°C ~ 80°C.
Desconexión automática (Después de aprox. 15 minutos de inactividad).
Alimentación: Pilas 9V, NEDA 1604, 6F22 o equivalentes.
Dimensiones: 175mm x 58mm x 35mm.
Peso: 143 gr.

Features

Description:

*Fast response time. High accuracy.
LCD display.
Low battery indicator.
Humidity measurement range: 0% - 100% RH.
Temperature measurement range: -20°C ~ 80°C.
Auto power off (After approx. 15 minutes of inactivity).
Power supply: 9V battery, NEDA 1604, 6F22 or equivalent.
Dimensions: 175mm x 58mm x 35mm.
Weight: 143 gr.*



Nº	Denominación / Name
1	Sonda humedad - temp. / Humidity - temp. probe
2	Pantalla LCD / LCD display
3	Botón conmutable Max-Min / Max-Min switched button
4	Botón MODE / MODE button
5	Botón conmutable On-Off / On-Off switched button
6	Compartimento batería / Battery compartment