




Станок деревообрабатывающий «Калибр STD-700(600)»





**Станок деревообрабатывающий
«Калибр СТД-700(600)»**

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Винт фиксации шаблона	СТД600.01	41	Винт установочный	СТД600.41
2	Бабка установки шаблона	СТД600.02	42	Подшипник 6205RS	У00151
3	Винт	СТД600.03	43	Кронштейн платформы двигателя	СТД600.43
4	Шайба	СТД600.04	44	Шайба	СТД600.44
5	Шайба	СТД600.05	45	Винт	СТД600.45
6	Гайка	СТД600.06	46	Винт	СТД600.46
7	Винт	СТД600.07	47	Гайка	СТД600.47
8	Шайба	СТД600.08	48	Гайка	СТД600.48
9	Стенка стола шаблона	СТД600.09	49	Шайба	СТД600.49
10	Стол шаблона	СТД600.10	50	Шайба	СТД600.50
11	Гайка	СТД600.11	51	Винт	СТД600.51
12	Шайба	СТД600.12	52	Платформа двигателя	СТД600.52
13	Пиноль бабки шаблона	СТД600.13	53	Ось платформы двигателя	СТД600.53
14	Винт	СТД600.14	54	Кольцо стопорное	СТД600.54
15	Маховичок в сборе	СТД600.15	55	Ремень О-580Е	У04582
16	Транспортер	СТД600.16	56	Шкив ведущий	СТД600.56
17	Винт-барашек	СТД600.17	57	Винт установочный	СТД600.57
18	Винт	СТД600.18	58	Шпонка	СТД600.58
19	Шайба пружинная	СТД600.19	59	Двигатель Ø вала=14мм	СТД600.59
20	Шайба	СТД600.20	59.1	Конденсатор СВВ60 12мкФ×450В с проводами	У01743
21	Стрелка 1	СТД600.21	60	Гайка	СТД600.60
22	Стол рабочий	СТД600.22	61	Шайба пружинная	СТД600.61
23	Полоз транспорта	СТД600.23	62	Шайба	СТД600.62
24	Палец	СТД600.24	63	Подшипник 6204z	У00028
25	Шайба	СТД600.25	64	Шпиндель	СТД600.64
26	Шайба пружинная	СТД600.26	65	Центр передней бабки	СТД600.65
27	Винт	СТД600.27	66	Планшайба	СТД600.66
28	Рукоятка-винт фиксирующая	СТД600.28	67	Винт	СТД600.67
29	Шайба	СТД600.29	68	Выключатель KJD6 (СК-1) в корпусе	У00032
30	Направляющая	СТД600.30	69	Шайба	СТД600.69
31	Винт	СТД600.31	70	Шайба пружинная	СТД600.70
32	Стрелка 2	СТД600.32	71	Болт	СТД600.71
33	Кронштейн стола	СТД600.33	72	Винт	СТД600.72
34	Винт установочный	СТД600.34	73	Шайба	СТД600.73
35	Стержень М16	СТД600.35	74	Резцедержатель	СТД600.74
36	Гайка М16	СТД600.36	75	Винт	СТД600.75
37	Диск алюминиевый	СТД600.37	76	Маховичок (в сборе)	СТД600.76
38	Кожух ремня	СТД600.38	77	Винт	СТД600.77
39	Шкив ведомый	СТД600.39	78	Рукоятка быстрозажимная	СТД600.78
40	Втулка промежуточная	СТД600.40	79	Винт стопорящий	СТД600.79



**Станок деревообрабатывающий
«Калибр СТД-700(600)»**

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
80	Винт установочный М8×10 (внутр.6-ти гранн.)	СТД600.80	112	Пиноль задней бабки	СТД600.112
81	Палец	СТД600.81	113	Бабка задняя	СТД600.113
82	Суппорт резцедержателя копира	СТД600.82	114	Винт	СТД600.114
83	Гайка квадратная	СТД600.83	115	Маховичок	СТД600.115
84	Пружина	СТД600.84	116	Винт	СТД600.116
85	Гайка	СТД600.85	117	Подручник	СТД600.117
86	Шайба	СТД600.86	118	Винт	СТД600.118
87	Корпус редуктора	СТД600.87	119	Шайба	СТД600.119
88	Винт установочный	СТД600.88	120	Основание подручника	СТД600.120
89	Шестерня Z=18	СТД600.89	121	Рукоятка быстрозажимная	СТД600.121
90	Подшипник 6200RS	У00024	122	Ручка	СТД600.122
91	Гайка	СТД600.91	123	Шплинт	СТД600.123
92	Винт	СТД600.92	124	Площадка опорная	СТД600.124
93	Ось редуктора	СТД600.93	125	Сухарь задней бабки	СТД600.125
94	Шайба	СТД600.94	126	Ножка	СТД600.126
95	Гайка	СТД600.95	127	Ножка	СТД600.127
96	Вал зубчатый	СТД600.96	128	Стяжка короткая	СТД600.128
97	Шайба	СТД600.97	129	Стяжка длинная	СТД600.129
98	Болт	СТД600.98	130	Шайба	СТД600.130
99	Шпиндель копира	СТД600.99	131	Гайка	СТД600.131
100	Бобышка шгурвала	СТД600.100	132	Гайка	СТД600.132
101	Ганшпуг	СТД600.101	133	Шайба	СТД600.133
102	Винт установочный	СТД600.102	134	Винт	СТД600.134
103	Кронштейн	СТД600.103	135	Гайка	СТД600.135
104	Винт установочный	СТД600.104	136	Шайба пружинная	СТД600.136
105	Втулка	СТД600.105	137	Шайба	СТД600.137
106	Подшипник 6201 RS	У00034	138	Кронштейн крепления колёс	СТД600.138
107	Винт	СТД600.107	139	Шайба	СТД600.139
108	Станина	СТД600.108	140	Винт	СТД600.140
109	Шайба	СТД600.109	141	Колесо в сборе	СТД600.141
110	Болт	СТД600.110	142	Шплинт	СТД600.142
111	Центр задней бабки (в сборе)	СТД600.111	143	Ось колёсная	СТД600.143