

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO REMONTOWE
REMODEX
ZAKŁAD BADAŃ I WDROŻEŃ PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO
Spółka z o.o.

Gruszczyn, ul. Leśna 12
62-006 Kobylnica

e-mail: biuro@remodex.com.pl
KRS 0000099068

tel./fax 061 817-49-97
tel.kom. 601 391 825

NASZ ZNAK: BW/PB/124/20

GRUSZCZYN, 17.07.2020


Zlecenie - zamówienie Nr: b/n-ru
z dnia: 26.05.2020

ATEST (SPRAWOZDANIE) Nr 119/20/W

badan : wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania

1. *Nazwa i typ (symbol) wyrobu -* **Krzesło A-4800**
2. *Producent - Zleceniodawca -* **PAGED MEBLE S.A.**
ul. Cieszyńska 99
43-385 JASIENICA
3. *Dokumenty identyfikujące wyrób -* zlecenie, dokumentacja rysunkowa
4. *Rodzaj i zakres badań:* wytrzymałość, trwałość i stateczność.
5. *Sposób przeprowadzenia badań -* wg: **PN-EN 12520:2016**
PN-EN 1728:2012/AC:2013
PN-EN 1022:2019
6. **WYNIK BADANIA -** **POZYTYWNY**

Prowadzący badania


.....
/mgr inż. Piotr Błaszczak/

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Piotr Błaszczak

Atest zawiera 3 strony

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego/ych/ wyrobu/ów/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa, symbol i typ mebla: **Krzesło A-4800**

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

pkt PN-EN	Rodzaj badania	Wymagania	Wynik badania
5.1	dostępne krawędzie i narożniki	fazowane lub zaokrąglone	pozytywny
	zadziory, ostre krawędzie	niedopuszczalne	pozytywny
	otwarte końce rur	zamknięte lub zakryte	nie dotyczy
	części ruchome i nastawne	nie powodują urazów	pozytywny
	połączenia części nośnych	nie poluzowują się	pozytywny
	smarowanie części przesuwnych	nie powodują płamienia	nie dotyczy
5.2	punkty przycięcia lub ściśnięcia przy składaniu i rozkładaniu	akceptowalne	nie dotyczy
	punkty przycięcia lub ściśnięcia podczas działania mechanizmów	niedopuszczalne	nie dotyczy
	punkty przycięcia lub ściśnięcia podczas normalnego użytkowania	niedopuszczalne	pozytywny

STATECZNOŚĆ

Nr	Rodzaj badania	Obciążenie	Wynik badania
1	Utrata równowagi do przodu	siła pionowa 600 N siła pozioma 20 N	pozytywny
2	Utrata równowagi pod obciążeniem narożnika	siła pionowa 300 N	pozytywny
3	Utrata równowagi na bok siedziska bez poręczy (podłokietników)	siła pionowa 600 N siła pozioma 20 N	pozytywny
4	Utrata równowagi do tyłu	siła pionowa 600 N siła pozioma 153 N	pozytywny

LABORATORIUM

Badanie przeprowadził : 

ATEST Nr 119/20/W
badan wytrzymałościowych

MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa, symbol i typ mebla: **Krzesło A-4800**

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI I TRWAŁOŚCI

pkt. PN-EN 1728:2012	Rodzaj badania	Wartość siły P (N)	Liczba cykli	Wyma- ganie	Wynik badania
6.4	Statyczne obciążenie: - siedziska - oparcia	1300 450	10 10	USZKODZEŃ BEZ	pozytywny pozytywny
6.5	Statyczne obciążenie przedniej krawędzi siedziska	1300	10		pozytywny
6.8	Statyczne obciążenie poprzeczki na stopy	1000	10		nie dotyczy
6.10	Statyczne obciążenie poręczy na boki	300	10		nie dotyczy
6.11	Statyczne obciążenie poręczy siłą skierowaną do dołu	700	10		nie dotyczy
6.17	Trwałość: - siedziska - oparcia	1000 300	25 000		pozytywny pozytywny
6.18	Trwałość przedniej krawędzi siedziska	800	20 000		pozytywny
6.20	Trwałość poręczy	400	10 000		nie dotyczy
6.15	Statyczne obciążenie przednich nóg	400	10		pozytywny
6.16	Statyczne obciążenie bocznych nóg	300	10		pozytywny
6.24	Badanie uderowe siedziska	wysokość spadku 180 mm	10		pozytywny
6.28	Badanie upadku do tyłu	---	5		pozytywny
6.25	Badanie uderowe oparcia	wysokość spadku 120 mm/28°	10		pozytywny

LABORATORIUM

Badanie przeprowadził : 